



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Vorab-Gletscher (LSVV), 9. September 2019, 15:24 LT

Luftfahrzeug

Immatriculation: HB-ZWR

Muster: Bell Helicopter Textron Canada Ltd. B505 Jet Ranger X

Halter: Robert Fuchs AG, Fuchs Helikopter, Friesischwandstrasse 1,
8834 Schindellegi

Eigentümer: Loxia Swiss GmbH, Friesischwandstrasse 2,
8834 Schindellegi

Fluglehrer: 1

Pilot: 1

Passagiere: 3

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules* – VFR)

Betriebsart: Schulung

Startort: Schindellegi Heliport (LSXS)

Ziel: Schindellegi Heliport (LSXS)

Schäden:

Besatzung: Keine

Passagiere: Keine

Drittpersonen: Keine

Luftfahrzeug: Stark beschädigt

Drittschaden: Keine

Kurzbeschreibung: Bei der Landung auf dem Gletscher kippte der Helikopter auf die rechte Seite.

Bern, 28. Juli 2020