



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: 17. August 2018, 18:53 LT

Luftfahrzeug:

- Immatrikulation:** N525L
- Muster:** Cessna 525B CitationJet CJ3, C25B
- Halter:** Morgran Management, LLC,
201 S. Orange Ave, Suite 1090, Orlando, FL 32801
- Eigentümer:** Delaware Trust Company,
251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808, USA

Pilot: Italienischer Staatsangehöriger, 1953

Kabinenbesatzung: -

Passagiere: 2

Flug:

- Flugregeln:** IFR
- Betriebsart:** Privat
- Startort:** Zürich-Flughafen (LSZH)
- Ziel:** Sion Aéroport (LSGS)

Schäden:

- Besatzung:** Keine
- Passagiere:** Keine
- Drittpersonen:** Keine
- Luftfahrzeug:** Keine
- Dritte:** Keine

Kurzbeschreibung: Nach dem Start kommt es zu grossen Abweichungen vom vorgesehenen Abflugverfahren. Der Pilot verliert fast die Kontrolle über das Flugzeug und kann schliesslich sicher nach Zürich (LSZH) zurückkehren.

Bern, 10. Dezember 2018