



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Ca. 2 NM westlich des Flugplatzes St. Gallen Altenrhein (LSZR),
18. Februar 2021, 11:34 LT

Luftfahrzeug

Immatriculation: T7-RAR
Muster: Piper Aircraft, PA34-200T "Seneca II"
Halter: Akzenta International SA, Via Motta 24, 6830 Chiasso
Eigentümer: Akzenta International SA, Via Motta 24, 6830 Chiasso

Pilot: 1

Flug:

Flugregeln: Instrumentenflugregeln (*Instrument Flight Rules* – IFR)
Betriebsart: Privat
Startort: Flugplatz Locarno (LSZL)
Ziel: Flughafen St. Gallen-Altenrhein (LSZR)

Schäden:

Besatzung: Keine
Passagiere: Keine
Drittpersonen: Keine
Luftfahrzeug: Zerstört
Drittsschaden: Keine

Kurzbeschreibung: Während eines Instrumentenanfluges auf die Piste 10 des Flugplatzes St. Gallen-Altenrhein sank das Flugzeug bei nebligen Wetterbedingungen zu steil ab und prallte auf dem Bodensee auf.

Bern, 22. Februar 2021