



UNFALL-ORIENTIERUNG

Wir geben Ihnen unter Vorbehalt Kenntnis über einen Unfall eines rumänische immatrikulierten Luftfahrzeugs im Ausland (Italien):

Ort, Datum und Zeit: Rund 2.5 km südwestlich des Flughafens Milano-Linate (LIML), Italien, 3. Oktober 2021, 11:08 UTC

Luftfahrzeug

Immatrikulation: YR-PDV
Muster: Pilatus, PC-12/47E
Halter: Unbekannt
Eigentümer: Teleinvest International, Romania

Pilot: 1

Passagiere: 7

Flug:

Flugregeln: Instrumentenflugregeln (*Instrument Flight Rules – IFR*)
Betriebsart: Privat
Startort: Flughafen Milano Linate (LIML), Italien
Ziel: Flughafen Olbia-Costa Smeralda (LIEO), Italien

Schäden:

Besatzung: 1 Tödlich verletzt
Passagiere: 7 Tödlich verletzt
Drittpersonen: Keine
Luftfahrzeug: Zerstört
Drittschaden: Keine

Kurzbeschreibung: Nach dem Start in Milano-Linate (LIML) und dem anfänglichen Steigflug verlor das Flugzeug plötzlich an Höhe. In der Folge prallte das Flugzeug auf einem Bürogebäude auf und fing Feuer. Dabei wurde es vollständig zerstört.

Bemerkung: Die ANSV führt eine Unfalluntersuchung gemäss ICAO Annex 13 und Regulation (EU) No 996/2010 durch. (www.ansv.it)

Bern, 5. Oktober 2021