



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des folgenden Zwischenfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ereignis	MS Diamant läuft auf Grund
Ereignisart	Grundberührung
Ort, Datum, Zeit	Kehrsiten (LU), 7. Dezember 2017, ca. 21:10 Uhr
Reg. Nr.	2017120701
Verkehrsmittel	Schiff
Beteiligte Unternehmen	Schiffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG
Beteiligte Personen	Schiffsführer, Jahrgang 1960, SGV 1. Matrose, Jahrgang 1985, SGV
Beteiligte Fahrzeuge	Motorschiff (MS) Diamant, SGV
Schäden	
Personen	Es wurden keine Personen verletzt.
Verkehrsmittel	Am Rumpf und im Innern des Motorschiffs entstand erheblicher Sachschaden.
Kurzbeschreibung	Bei der Anfahrt des Motorschiffs Diamant zur Station Kehrsiten-Bürgenstock kam es zu einer Grundberührung, bei der der Rumpf beschädigt wurde. Durch das Leck drang Wasser ein.

Bern, 15. Dezember 2017