



## Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des folgenden Zwischenfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

<b>Ereignis</b>	Entgleisung des vorderen Drehgestells eines Kesselwagens
<b>Ereignisart</b>	Entgleisung Zug oder Tram
<b>Ort, Datum, Zeit</b>	Eglisau (ZH), 5. Juli 2018, ca. 20:25 Uhr
<b>Reg.-Nr.</b>	2018070501
<b>Verkehrsmittel</b>	Eisenbahn

### Beteiligte Unternehmen

<b>Eisenbahnverkehrsunternehmen</b>	SBB Cargo AG, Olten
<b>Infrastrukturbetreiberin</b>	SBB AG, Infrastruktur, Bern
<b>Weitere Unternehmen</b>	NACCO S.A.S., a CIT Company, Paris Holcim (Schweiz) AG, Zürich

**Beteiligte Personen** Lokführer, Jahrgang 1958, SBB Cargo AG

**Beteiligte Fahrzeuge** Kesselwagen Uacs, 37 80 9325 549-5, NACCO S.A.S.

### Schäden

<b>Personen</b>	Personen kamen keine zu Schaden.
<b>Verkehrsmittel</b>	Am entgleisten Drehgestell entstand grösseren Schaden.
<b>Infrastruktur</b>	An den Schwellen, Gleisfreimelde- und Zugkontrolleinrichtungen entstand grösserer Schaden.

**Kurzbeschreibung** Zwischen Glattfelden und Eglisau entgleiste das vordere Drehgestell eines leeren Kesselwagens und fuhr bis zum Anhalten rund 1.5 km neben den Schienen.

Bern, 16. Juli 2018