



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des folgenden Zwischenfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ereignis	Lose Blechverschalung eines Tankcontainers während der Fahrt
Ereignisart	Unregelmässigkeit mit Gefährdung
Ort, Datum, Zeit	Claro (TI), 19. September 2018, ca. 04:20 Uhr
Reg.-Nr.	2018091903
Verkehrsmittel	Eisenbahn

Beteiligte Unternehmen

Eisenbahnverkehrsunternehmen	SBB Cargo International AG, Olten
Infrastrukturbetreiberin	SBB AG, Infrastruktur, Bern
Weitere Unternehmen	Hupac Intermodal SA (Hupac), Chiasso Chemical Express Srl (CEXU), Napoli (Italien)

Beteiligte Fahrzeuge

Containertragwagen, Hupac
Tankcontainer, CEXU

Schäden

Personen	Keine
Verkehrsmittel	Die Blechverschalung des Tankcontainers wurde abgelöst und beschädigt.
Infrastruktur	Mehrere Infrastrukturkomponenten wurden beschädigt.

Kurzbeschreibung

Während der Fahrt löste sich bei einem Tankcontainer die Blechverschalung und ragte seitlich weit über das Lichtraumprofil hinaus in den Gleisbereich. In der Folge wurden mehrere Infrastrukturkomponenten zwischen Claro und Bellinzona San Paolo beschädigt.

Bern, 25. September 2018