

Swiss Confederation

Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST Service suisse d'enquête de sécurité SESE Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza SISI Swiss Transportation Safety Investigation Board STSB

## Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des folgenden Zwischenfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ereignis Absturz eines Sessels auf der Sesselbahn Mettlen-

Fronalpstock

**Ereignisart** Fahrzeugabsturz

Ort, Datum, Zeit Stoos (SZ), 6. Februar 2020, 22:06 Uhr

**Reg.-Nr.** 2020020601

Verkehrsmittel Seilbahn

Beteiligte Unternehmen

Seilbahnunternehmen Stoosbahnen AG, Schwyz

Beteiligte Personen Diverse Mitarbeiter, Stoosbahnen AG

Beteiligte Fahrzeuge Sessel Nr. 49

Schäden

**Personen** Eine Person erlag ihren Verletzungen.

Drei Personen wurden schwer verletzt.

VerkehrsmittelDer Sessel wurde beschädigt.InfrastrukturDas Seil wurde beschädigt.

Kurzbeschrieb Am 6. Februar 2020 um ca. 22:06 Uhr stürzte ein Sessel

der 4er-Sesselbahn Mettlen-Fronalpstock bei der Talfahrt

zu Boden.

Bern, 13. Februar 2020