



## Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des folgenden Zwischenfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

|                         |                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ereignis</b>         | Kollision einer Kabine mit der Stütze 1 der Pendelbahn Andermatt – Gurschen. Sektion 1 der Gemsstockbahn |
| <b>Ereignisart</b>      | Kollision Seilbahn mit Hindernis                                                                         |
| <b>Ort, Datum, Zeit</b> | Andermatt (UR), 26. Februar 2020, 11:05 Uhr                                                              |
| <b>Reg.-Nr.</b>         | 2020022601                                                                                               |
| <b>Verkehrsmittel</b>   | Seilbahn                                                                                                 |

### Beteiligte Unternehmen

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Seilbahnunternehmen</b> | Andermatt-Sedrun Sport AG, Andermatt |
|----------------------------|--------------------------------------|

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Beteiligte Personen</b> | Diverse Mitarbeiter, Andermatt-Sedrun Sport AG |
|----------------------------|------------------------------------------------|

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Beteiligte Fahrzeuge</b> | Kabine Nr. 2 |
|-----------------------------|--------------|

### Schäden

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| <b>Personen</b>       | Keine Personenschäden                    |
| <b>Verkehrsmittel</b> | Kabine wurde in Mitleidenschaft gezogen. |
| <b>Infrastruktur</b>  | Abweiser der Stütze 1 wurde beschädigt.  |
| <b>Dritte</b>         |                                          |

|                         |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Am 26. Februar 2020 um 11:05 Uhr kollidierte die Kabine Nr. 2 auf der Talfahrt infolge einer Windböe mit der Stütze 1. Die Stütze und die Kabine wurden dabei erheblich beschädigt. |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Bern, 20. April 2020