



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des folgenden Zwischenfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ereignis	Kollision von zwei Seilbahngondeln
Ereignisart	Kollision von Fahrzeugen
Ort, Datum, Zeit	Chur (GR), 22. August 2020, 20:15 Uhr
Reg.-Nr.	2020082201
Verkehrsmittel	Seilbahn
Beteiligte Unternehmen	
Seilbahnunternehmen	Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG (BCD), Chur
Beteiligte Personen	Verschiedene Mitarbeiter BCD
Beteiligte Fahrzeuge	Seilbahngondel Nr. 8 und 16
Schäden	
Personen	Keine
Verkehrsmittel	Zwei Seilbahngondeln wurden beschädigt.
Infrastruktur	Keine
Kurzbeschreibung	Die Seilbahngondel Nr. 8 ist während der Talfahrt auf dem Seil gerutscht und mit der vorausfahrenden Gondel Nr. 16 kollidiert. Es befanden sich keine Personen in den Gondeln.

Bern, 18. September 2020