



Rapport de première information

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'accident. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

Evènement	Déraillement d'une voiture voyageurs
Type d'incident	Déraillement train ou tram
Lieu, date, heure	Rossinière (VD), 11 septembre 2020, 20h40
N° reg.	2020091102
Moyen transport	Chemin de fer

Entreprises impliquées

Entreprise de transport	Compagnie du Chemin de fer Montreux Oberland Bernois (MOB), Montreux
Gestionnaire de l'infrastructure	Compagnie du Chemin de fer Montreux Oberland Bernois (MOB), Montreux

Personnes impliquées	Mécanicien MOB
-----------------------------	----------------

Véhicules impliqués	Voiture As 111
----------------------------	----------------

Dégâts

Humain	Néant
Véhicules	Dégâts importants au véhicule As 111.
Infrastructure	Divers dégâts à la voie.

Brève description	La deuxième voiture du train MOB N° 2238 reliant Montreux à Zweisimmen a déraillé à la sortie de la gare de Rossinière.
--------------------------	---

Berne, 15 septembre 2020