



Rapport de première information

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'accident. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

Evènement	Déraillement d'un train lors de l'entrée en gare
Type d'incident	Déraillement train ou tram
Lieu, date, heure	Echallens (VD), 28 septembre 2020, 00h52
N° reg.	2020092801
Moyen transport	Chemin de fer

Entreprises impliquées

Entreprise de transport	Compagnie du Chemin de Fer Lausanne-Echallens-Bercher SA (LEB), Echallens
Gestionnaire de l'infrastructure	Compagnie du Chemin de Fer Lausanne-Echallens-Bercher SA (LEB), Echallens

Personnes impliquées	Mécanicien, LEB Chef-circulation, LEB
-----------------------------	------------------------------------------

Véhicules impliqués	RBe 4/8 N° 42, LEB
----------------------------	--------------------

Dégâts

Humain	Mécanicien légèrement blessé.
Véhicules	Dégâts importants au véhicule.
Infrastructure	Dégâts importants à l'infrastructure.

Brève description	Lors de l'entrée en gare d'Echallens, le train LEB N° 181, en provenance de Lausanne, a déraillé sur l'aiguille N° 2.
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berne, 30 septembre 2020