



## Rapport de première information

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'incident grave. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

<b>Evènement</b>	Rupture et chute d'une passerelle de maintenance
<b>Type d'incident</b>	Irrégularité avec mise en danger
<b>Lieu, date, heure</b>	Morgins (VS), 13 février 2021, 11h45
<b>N° reg.</b>	2021021301
<b>Moyen transport</b>	Téléphérique

### Entreprises impliquées

<b>Entreprise de transport</b>	Portes du Soleil Suisse SA, Champéry
<b>Gestionnaire de l'infrastructure</b>	Portes du Soleil Suisse SA, Champéry

<b>Installation impliquée</b>	Télesiège débrayable à 3 places, Morgins - La Foilleuse
-------------------------------	---

### Dégâts

<b>Humain</b>	Aucun
<b>Véhicules</b>	Aucun
<b>Infrastructure</b>	La passerelle de maintenance s'est rompue.

<b>Brève description</b>	Durant la période d'exploitation, la passerelle de maintenance du pylône N° 14 s'est rompue et est tombée au pied du pylône.
--------------------------	--

Berne, 5 mars 2021