



## Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des folgenden Zwischenfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

<b>Ereignis</b>	Arbeitsunfall
<b>Ereignisart</b>	Arbeitsunfall
<b>Ort, Datum, Zeit</b>	Emmenbrücke (LU), 8. Oktober 2021, 06:40 Uhr
<b>Reg.-Nr.</b>	2021100801
<b>Verkehrsmittel</b>	Eisenbahn
<b>Beteiligte Unternehmen</b>	
<b>Eisenbahnverkehrsunternehmen</b>	Steeltec AG, Emmenbrücke
<b>Infrastrukturbetreiberin</b>	Steeltec AG, Emmenbrücke (Anschlussgleis)
<b>Weitere Unternehmen</b>	Baskarad AG, Würenlos
<b>Beteiligte Personen</b>	Rangiermitarbeiter, Jahrgang 1965, Baskarad AG
<b>Beteiligte Fahrzeuge</b>	Lokomotive vom Typ DER 100 (ferngesteuert) 1 vierachsiger Flachwagen der Bauart Rs 4 vierachsige offene Güterwagen der Bauart Eaos
<b>Schäden</b>	
<b>Personen</b>	Der Rangiermitarbeiter wird tödlich verletzt
<b>Verkehrsmittel</b>	Keine
<b>Infrastruktur</b>	Keine
<b>Kurzbeschreibung</b>	Während Rangierarbeiten geriet ein Rangiermitarbeiter zwischen die Puffer eines zuvor abgekuppelten Wagens und der übrigen Rangierkomposition.

Bern, 12. Oktober 2021