



Swiss Confederation

## Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des folgenden Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

<b>Ereignis</b>	Entgleisung einer Rangierbewegung
<b>Ereignisart</b>	Entgleisung Rangierbewegung
<b>Ort, Datum, Zeit</b>	Brig (VS), 6. Juli 2022, 15:58 Uhr
<b>Reg.-Nr.</b>	2022070601
<b>Verkehrsmittel</b>	Eisenbahn

### Beteiligte Unternehmen

<b>Eisenbahnverkehrsunternehmen</b>	SBB Cargo AG (SBBC), Olten
<b>Infrastrukturbetreiberin</b>	SBB AG, Infrastruktur (SBBI), Bern
<b>Weitere Unternehmen</b>	BLS Netz AG (BLS), Bern (Betriebsführung) Wascosa AG (Wascosa), Luzern

### Beteiligte Personen

Rangierleiter, 1959, SBBC  
Lokführer, 1962, SBBC  
Fahrdienstleiter, 1994, BLS

### Beteiligte Fahrzeuge

Am 843, SBBC  
11 Güterwagen (unbeschädigt)  
2 Güterwagen Hbbillns und Hbbillnss, SBBC, (beschädigt)  
1 Kesselwagen Zans, Wascosa (beschädigt)

### Schäden

<b>Personen</b>	Der Rangierleiter wurde tödlich verletzt.
<b>Verkehrsmittel</b>	Der Kesselwagen fiel zur Seite, was erhebliche Schäden zur Folge hatte. Das geladene Gefahrgut trat nicht aus.
<b>Infrastruktur</b>	Eine Entgleisungsvorrichtung, deren Heizung sowie Achszähler, Kabelkanäle und Kabel und ein Weichenantrieb wurden beschädigt.

### Kurzbeschreibung

Eine indirekt geführte Rangierfahrt entgleiste auf einer aktiven Entgleisungsvorrichtung. Der vorderste Wagen kippte zur Seite und begrub den auf dem Trittbrett mitfahrenden Rangierleiter unter sich.

Bern, 13. Juli 2022