



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des folgenden Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ereignis	Entgleisung eines Zuges
Ereignisart	Entgleisung Zug oder Tram
Ort, Datum, Zeit	Büren zum Hof (BE), 31. März 2023, 16:47 Uhr
Reg.-Nr.	2023033103
Verkehrsmittel	Eisenbahn
Beteiligte Unternehmen	
Eisenbahnverkehrsunternehmen	Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS), Worblaufen
Infrastrukturbetreiberin	Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS), Worblaufen
Beteiligte Personen	Lokführer, RBS
Beteiligte Fahrzeuge	Triebzug RABe 4/12 (Nr. 32), RBS (entgleistes Fahrzeug) Triebzug RABe 4/12 (Nr. 25), RBS
Schäden	
Personen	Zwölf Personen wurden verletzt, eine davon schwer.
Verkehrsmittel	Es entstand erheblicher Sachschaden am entgleisten Triebzug sowie am vordersten Fahrzeug des hinteren Triebzuges.
Infrastruktur	Es entstand Sachschaden am Gleis und an der Fahrleitungsanlage.
Kurzbeschreibung	Während eines Unwetters mit starken Windböen entgleiste kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof Büren zum Hof die vordere Einheit eines aus zwei Triebzügen formierten von Solothurn herkommenden Regionalzuges.

Bern, 5. April 2023