

Swiss Confederation

Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST Service suisse d'enquête de sécurité SESE Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza SISI Swiss Transportation Safety Investigation Board STSB

Einstellung der Untersuchung

Gemäss Artikel 15 des Eisenbahngesetzes vom 20. Dezember 1957 (EBG), Stand am 1. Juli 2024 (SR 742.101) ist der alleinige Zweck der Untersuchung eines Unfalls oder eines schweren Vorfalls die Verhütung von Unfällen oder schweren Vorfällen beim Betrieb von Eisenbahnen. Bezüglich des vorliegenden Unfalls wurde am 5. Mai 2024 von der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle eine Untersuchung eröffnet, in deren Verlauf sich allerdings zeigte, dass der Unfall nicht auf systemische Ursachen hinsichtlich Technik, Betrieb oder Organisation zurückzuführen ist. Damit ist der präventive Nutzen der Untersuchung sehr beschränkt, weshalb diese hiermit eingestellt wird.

Ereignis Umkippen und Entgleisen von Altschotter- und Aushub-

wagen

Ereignisart Entgleisung Rangierbewegung

Ort, Datum, Zeit Cadera / Poschiavo (GR), 5. Mai 2024, 05:55 Uhr

Reg.-Nr. 2024050501 Verkehrsmittel Eisenbahn

Beteiligte Unternehmen

Eisenbahnverkehrsunter-

nehmen

Rhätische Bahn AG (RhB), Chur

InfrastrukturbetreiberinRhätische Bahn AG (RhB), ChurWeitere UnternehmenMüller Gleisbau AG, Frauenfeld

Bellini Personal AG. Zürich

Heitkamp Construction Swiss GmbH, Dierikon

Beteiligte Personen Begleiter, Jahrgang 1989, Müller Gleisbau AG

Sicherheitschef, Jahrgang 1983, Bellini Personal AG

Beteiligte Fahrzeuge Altschotter- und Aushubwagen Xa-u, RhB

(Nr. 8764, 8767, 8770)

Schäden

Personen Keine.

Verkehrsmittel Der umgekippte Altschotter- und Aushubwagen wurde

stark, zwei weitere Wagen wurden leicht beschädigt.

Infrastruktur Die Gleisanlage wurde leicht beschädigt.

Kurzbeschrieb Beim Entladen von Ausbruchmaterial ist einer von drei

Altschotter- und Aushubwagen seitlich gekippt, in die Deponiestelle gestürzt und hat dadurch die anderen

beiden Wagen zum Entgleisen gebracht.

Bern, 6. Oktober 2025

Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST 3003 Bern
Tel. +41 58 466 33 00, Fax +41 58 466 33 01 info@sust.admin.ch
www.sust.admin.ch