



## Raccomandazione di sicurezza no. 31

<b>Data della raccomandazione di sicurezza</b>	12.11.2013
<b>No. reg. del rapporto finale</b>	2013012601
<b>Deficit di sicurezza</b>	Sabato 26 gennaio 2013, verso le ore 14.25, si è verificato un incidente mortale presso la stazione a monte della seggiovia Hesisbol-«Wilde Maa» di Hoch Ybrig. La cintura lombare che pendeva dallo zaino di una snowboarder è rimasta incastrata nello schienale del seggiolino sul quale viaggiava.
<b>Raccomandazione di sicurezza</b>	Bisogna impedire, tramite l'affissione di cartelli di pericolo, che gli utenti trasportino zaini sulla schiena durante la corsa in seggiovia.
<b>Stato di attuazione</b>	Sebbene la suddetta raccomandazione di sicurezza non sia sancita in una norma, negli impianti di nuova costruzione è già applicata. Negli impianti nuovi i cartelli di pericolo sono presenti mentre non tutti gli impianti più vetusti ne sono provvisti. L'UFT solleciterà per iscritto tutti gli operatori di seggiovie a provvedere all'affissione dei cartelli di pericolo.
<b>Rapporto finale concernente la raccomandazione di sicurezza</b>	<u>Schlussbericht</u>