



RAPPORTO PRELIMINARE

Il rapporto preliminare contiene un riassunto provvisorio della dinamica dell'inconveniente grave (Airprox), senza pretese di completezza né esame del decorso dello stesso. Il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza annuncia l'apertura di una inchiesta.

Luogo, data, ora: Mezzovico (TI), 22. agosto 2020, 10.05 ora locale

Aeromobile 1

Immatricolazione: 9H-FMJ

Tipo: Cessna T207A

Detentore: FIH Facilities Invest Holding GmbH, Seeburger Str. 25A, D-13581 Berlin

Proprietario: FIH Facilities Invest Holding GmbH, Seeburger Str. 25A, D-13581 Berlin

Equipaggio di volo: ancora sconosciuto

Volo:

Regole di volo: VFR

Categoria di volo: Privato

Luogo di decollo: Aeroporto di Leutkirch-Unterzeil (EDNL)

Destinazione: Aeroporto di Lugano-Agno (LSZA)

Aeromobile 2

Immatricolazione: HB-FKH

Tipo: PILATUS AIRCRAFT LTD., PC-6/B2-H4

Detentore: Para-Centro SA Locarno, Via Aeroporto 1, 6596 Gordola

Proprietario: Para-Centro SA Locarno, Via Aeroporto 1, 6596 Gordola

Equipaggio di volo: Cittadino svizzero, classe 1980

Volo:

Regole di volo: Regole del volo a vista (*Visual Flight Rules* – VFR)

Categoria di volo: Privato

Luogo di decollo: Aerodromo cantonale di Locarno (LSZL)

Destinazione: Aerodromo cantonale di Locarno (LSZL)

Breve descrizione: Incrocio in aria con distanze ridotte (Airprox) tra due aeromobili in volo a vista nello spazio aereo E.

Berna, 8 ottobre 2020