



RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'incident grave. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

Lieu, date et heure: Sion Aéroport (LSGS) (VS), 3 février 2019, 17h29 LT

Aéronef

Immatriculation: D-ITMA

Type: Cessna 525A

Exploitant: Luxaviation Germany GmbH, Lindberghring 6 a, D-33142 Büren

Propriétaire: MCG Air (Lux) S.a r.l., 25c, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg

Pilote 1: Citoyen suisse, année de naissance 1975

Pilote 2: Citoyen français, année de naissance 1990

Passager: Aucun

Vol:

Règles de vol: IFR

Type d'exploitation: Commercial

Lieu de départ: Mailand Malpensa (LIMC)

Destination: Aéroport de Sion (LSGS)

Dommages:

Equipage: Aucun

Passagers: Aucun

Tierces personnes: Aucun

Aéronef: Légèrement endommagé

Dégâts au sol: Légère pollution au kérozène

Brève description: Peu après son atterrissage à Sion, alors qu'il se trouve sur la voie de roulage, l'appareil dévie sur sa gauche et se retrouve embourbé sur le bas-côté

Berne, 17 avril 2019