



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls (Airprox) ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Seelisberg (UR), 20. Oktober 2021, 14:53 LT

Luftfahrzeug 1

Immatriculation: CS-PHG
Muster: Embraer, Phenom 300
Halter: NetJets Europe
Eigentümer: Unbekannt

Flugbesatzung: 2 Piloten

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules – VFR*)
Betriebsart: Kommerziell
Startort: Flugplatz Buochs (LSZC)
Ziel: Flugplatz Comiso (LICB)

Luftfahrzeug 2

Immatriculation: HB-HWE
Muster: Pilatus Aircraft Ltd., PC-21
Halter: Pilatus Flugzeugwerke AG, Postfach 992, 6371 Stans
Eigentümer: Pilatus Flugzeugwerke AG, Postfach 992, 6371 Stans

Flugbesatzung: 1 Fluglehrer, 1 Flugschüler

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules – VFR*)
Betriebsart: Schulung
Startort: Flugplatz Buochs (LSZC)
Ziel: Flugplatz Buochs (LSZC)

Kurzbeschreibung: Es wurde eine Kollisionswarnung mit anschliessendem Ausweichmanöver ausgelöst. Es kam zu einer gefährlichen Annäherung.

Bern, 29. Oktober 2021