



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Zürich Flughafen (LSZH), 14. Februar 2023, 07:57 Uhr

Luftfahrzeug

Immatrikulation: HB-IJQ
Muster: Airbus Industries, A320-214
Halter: Swiss International Air Lines Ltd., Malzgasse 15, 4052 Basel
Eigentümer: Swiss International Air Lines Ltd., Malzgasse 15, 4052 Basel

Flugbesatzung: 2 Piloten

Kabinenbesatzung: 4

Passagiere: 70

Flug:

Flugregeln: Instrumentenflugregeln (*Instrument Flight Rules* – IFR)
Betriebsart: Verkehrsfliegerei
Startort: Flughafen Zürich (LSZH)
Ziel: Flughafen Brussels (EBBR)

Fahrzeug:

Rufzeichen: Gusti-1
Art: Pistenkontrollwagen
Betreiber: Flughafen Zürich AG, Postfach, 8058 Zürich Flughafen

Fahrer: 1

Kurzbeschreibung: Bei schlechter Sicht fuhr ein Fahrzeug auf das Pistenkreuz 34/28 zu, während ein Linienflugzeug auf der Piste 28 startete.

Bern, 9. März 2023