



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls (Airprox) ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Zürich Flughafen (LSZH) / ZH, 29. September 2018, 16:57 UTC

Luftfahrzeug

Immatriculation: HB-IPT
Muster: AIRBUS INDUSTRIE, A319-112
Halter: Swiss International Air Lines Ltd., Malzgasse 15, 4052 Basel
Eigentümer: Wells Fargo Bank Northwest, National Association, 299, South Main Street, 5th Floor, Salt Lake City, UT-84111, USA

Flugbesatzung: 5
Passagiere: 103

Flug:

Flugregeln: Instrumentenflugregeln (*Instrument Flight Rules – IFR*)
Betriebsart: Verkehrsfliegerei
Startort: Flughafen Berlin Tegel (EDDT)
Ziel: Flughafen Zürich (LSZH)

Kurzbeschreibung: Eine Airbus A319 befand sich im Anflug nach Zürich mittels Instrumentenlandesystem der Piste 14. In einer Entfernung von 5 NM vor der Pistenchwelle kreuzte eine Drohne direkt oberhalb und in einem Abstand von weniger als 20 m den Flugweg der A319.

Bern, 6. November 2018