Untersuchungsdienst

## Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls (Airprox) ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Flugplatz Grenchen (LSZG) (SO), 25. September 2024, 14:41 LT

Luftfahrzeug 1

Immatrikulation: HB-PEL

Muster: Piper Aircraft Corporation, PA-28RT-201

**Halter:** Daedalean AG, Albisriederstrasse 199, 8047 Zürich **Eigentümer:** Daedalean AG, Albisriederstrasse 199, 8047 Zürich

Flugbesatzung: 1

Flug:

Flugregeln: Instrumentenflugregeln (Instrument Flight Rules – IFR)

Betriebsart: Privat

Startort: Flugplatz Les Éplatures (LSGC)
Zielort: Flugplatz Grenchen (LSZG)

Flugphase: Durchstartmanöver

Luftfahrzeug 2

Immatrikulation: HB-3026

**Muster:** Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau, ASK 21 **Halter:** Segel- und Motorfluggruppe Grenchen, Flughafenstrasse 117,

2540 Grenchen

**Eigentümer:** Segel- und Motorfluggruppe Grenchen, Flughafenstrasse 117,

2540 Grenchen

Flugbesatzung: 2

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (Visual Flight Rules – VFR)

Betriebsart: Schulung

Startort: Grenchen Flugplatz (LSZG)
Zielort: Grenchen Flugplatz (LSZG)

Flugphase: Reiseflug / Kunstflug

**Kurzbeschrieb:** Das Motorflugzeug flog während eines Durchstarts in das südlich der

Piste gelegene Flugbeschränkungsgebiet für Segelflug LS-R 83 ein, wo-

rin das Segelflugzeug Kunstflug betrieb.

Bern, 30. Januar 2025