Untersuchungsdienst

Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls (Airprox) ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: 1 km nordöstlich von Sursee (LU), 24. Januar 2021, 14:22 LT

Luftfahrzeug 1

Immatrikulation: HB-PRM

Muster: Piper Aircraft Corporation, PA-28-181

Halter: Motorfluggruppe Basel, 4000 Basel

Eigentümer: Motorfluggruppe Basel, 4000 Basel

Flugbesatzung: 1 Pilot, 1 Passagier

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (Visual Flight Rules – VFR)

Betriebsart: Privat

Startort: Flughafen Basel-Mulhouse (LFSB) **Ziel:** Flughafen Basel-Mulhouse (LFSB)

Luftfahrzeug 2

Immatrikulation: HB-SDM

Muster: Diamond Aircraft Industries GmbH, DA 42

Halter: Twin Star Aviation, Reussblick 10, 6331 Hünenberg **Eigentümer:** Twin Star Aviation, Reussblick 10, 6331 Hünenberg

Flugbesatzung: 1 Pilot, 1 Passagier

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (Visual Flight Rules – VFR)

Betriebsart: Privat

Startort: Flugplatz Lausanne-La Blécherette (LSGL)

Ziel: Flugplatz Birrfeld (LSZF)

Kurzbeschrieb: Gefährliche Annäherung zwischen zwei Motorflugzeugen auf einer Flug-

höhe von etwa 1900 m/M rund 1 km nordöstlich von Sursee (LU)

Bern, 24. März 2021