



RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'accident. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

Lieu, date et heure: Gland (VD), 30 mai 2019, 16h45 LT

Aéronef

Immatriculation: HB-SFR

Type: S.A.N. Société aéronautique normande, Jodel D 140 R

Exploitant: Privé

Propriétaire: Privé

Instructeur: 1

Pilote: 1

Passagers: 1

Vol:

Règles de vol: Règles de vol à vue (*Visual Flight Rules – VFR*)

Type d'exploitation: Vols d'instruction

Lieu de départ: La Côte (LSGP)

Destination: (*Inconnu*)

Dommages:

Equipage: Mortellement blessé, grièvement blessé

Passagers: Grièvement blessé

Tierces personnes: Aucun

Aéronef: Détruit

Dégâts au sol: Aucun

Brève description: Peu après le décollage, l'avion s'est écrasé dans un champ pendant un virage à gauche.