



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls (Airprox) ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Grenchen Flugplatz (LSZG) (SO), 4. September 2019, 10:24 LT

Luftfahrzeug 1

Immatrikulation: HB-SGS

Muster: Diamond Aircraft Industries GmbH, DA 40 NG

Halter: Lufthansa Aviation Training Switzerland AG, Cherstrasse 1,
8152 Opfikon

Eigentümer: Lufthansa Aviation Training Switzerland AG, Cherstrasse 1,
8152 Opfikon

Flugbesatzung: 2

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules – VFR*)

Betriebsart: Schulung

Startort: Flugplatz Grenchen (LSZG)

Ziel: Flugplatz Grenchen (LSZG)

Luftfahrzeug 2

Immatrikulation: N3YZ

Muster: Performance Aircraft, Turbine Legend

Halter: 3rd dimension GmbH, Steinenbergstrasse 7, 4532 Feldbrunnen

Eigentümer: 3rd dimension GmbH, Steinenbergstrasse 7, 4532 Feldbrunnen

Flugbesatzung: 1

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules – VFR*)

Betriebsart: Privat

Startort: Flugplatz Grenchen (LSZG)

Ziel: Flugplatz Grenchen (LSZG)

Kurzbeschreibung: Gefährliche Annäherung im Platzrundenbereich zwischen einem abfliegenden und einem anfliegenden Motorflugzeug.

Bern, 5. November 2020