



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Flugplatz Birrfeld (LSZF) (AG), 23. Dezember 2020, 14:03 LT

Luftfahrzeug

Immatrikulation: HB-YIW

Muster: Kitfox Aircraft LLC, Kitfox S4

Halter: EAS Kitflyers, Rankstrasse 10, 5426 Lengnau AG

Eigentümer: EAS Kitflyers, Rankstrasse 10, 5426 Lengnau AG

Pilot: 1

Passagiere: 1

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules* – VFR)

Betriebsart: Privat

Startort: Flugplatz Birrfeld (LSZF)

Ziel: Flugplatz Birrfeld (LSZF)

Schäden:

Besatzung: Keine

Passagiere: Keine

Drittpersonen: Keine

Luftfahrzeug: Leicht beschädigt

Drittschaden: Keine

Kurzbeschreibung: Bei der Landung auf der Hartbelagpiste 26 kam es zur Berührung des rechten Randbogens.

Bern, 13. Januar 2021