



RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'incident grave. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

Lieu, date et heure: Environs de Vaulruz (FR), 1^{er} juillet 2020, 10h35 LT

Aéronef

Immatriculation: HB-ZDQ

Type: Hélicoptères Guimbal Cabri G2

Exploitant: Swiss Helicopter, Hartbertstrasse 11, CH-7000 Chur

Propriétaire: Swiss Helicopter, Hartbertstrasse 11, CH-7000 Chur

Pilote / Instructeur: 1

Élève: 1

Vol:

Règles de vol: Règles de vol à vue (*Visual Flight Rules – VFR*)

Type d'exploitation: Écolage

Lieu de départ: Aérodrome de la Gruyère (LSGT)

Destination: Aérodrome de la Gruyère (LSGT)

Dommages:

Equipage: Instructeur, légèrement blessé ; élève, légèrement blessé

Passagers: -

Tierces personnes: -

Aéronef: légèrement endommagé

Dégâts au sol: Aucun

Brève description: Éclatement de la verrière en vol de croisière

Berne, le 21 décembre 2020