



RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'accident. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

Lieu, date et heure: Aérodrome Gruyère (LSGT) (FR), 15 juin 2022, 14h00 LT

Aéronef

Immatriculation: HB-ZDQ
Type: Hélicoptères Guimbal, Cabri G2
Exploitant: Swiss Helicopter AG, Hartbertstrasse 11, 7000 Chur
Propriétaire: Swiss Helicopter AG, Hartbertstrasse 11, 7000 Chur

Pilote: 1

Passagers: 1

Vol:

Règles de vol: Règles de vol à vue (*Visual Flight Rules – VFR*)
Type d'exploitation: Privé
Lieu de départ: Aérodrome Gruyère (LSGT)
Destination: Aérodrome Gruyère (LSGT)

Dommages:

Equipage: Aucun
Passagers: Grièvement blessé
Tierces personnes: Aucun
Aéronef: Fortement endommagé
Dégâts au sol: Aucun

Brève description: Après le décollage, le contrôle en lacet de l'hélicoptère est perdu. Ce dernier s'écrase de quelques mètres de hauteur dans le champ situé à l'est de la piste.

Berne, 24.06.2022