



RAPPORTO PRELIMINARE

Il rapporto preliminare contiene un riassunto provvisorio della dinamica dell'incidente, senza pretese di completezza né esame del decorso dello stesso. Il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza annuncia l'apertura di una inchiesta.

Luogo, data, ora: Al confine nord del comune Mezzovico-Vira (TI), 4 maggio 2026, ore 16:45 locali

Aeromobile

Immatricolazione: HB-ZEJ
Tipo: Airbus Helicopters AS 350 B3e (H125)
Detentore: Tarmac Aviation SA, Via aeroporto, 6982 Agno
Proprietario: Erex SA, via Campagna, 6934 Bioggio

Pilota: 1

Passeggeri: 5

Volo

Regole di volo: Regole del volo a vista (*Visual Flight Rules – VFR*)
Categoria di volo: Lavoro aereo (SPO)
Luogo di decollo: Alpe Duragno
Destinazione: Mezzovico-Vira

Danni

Equipaggio: Ferito gravemente
Passeggeri: Feriti gravemente
Terzi: Nessuno
Aeromobile: Fortemente danneggiato
Suolo: Nessuno

Breve descrizione: L'elicottero ha impattato il suolo poco prima dell'atterraggio.

Berna, 5 maggio 2026