



RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'accident. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

Lieu, date et heure: Gorge du Chauderon, Commune de Montreux / VD,
27 juillet 2016, 10 h 24 LT

Aéronef:

Immatriculation: HB-ZGV
Type: AS 350 B3
Exploitant: Swift Copters SA, Case postale 168, 1215 Genève
Propriétaire: SG Equipment Finance Schweiz AG,
Gladbachstr. 105, 8044 Zürich

Pilote: Citoyen suisse, année de naissance 1974

Passagers: 2

Vol:

Règles de vol: VFR
Catégorie de vol: Commercial
Lieu de départ: Aérodrome de Sion (LSGS)
Destination: Aérodrome de Sion (LSGS)

Dommmages:

Equipage: Aucun
Passagers: Aucun
Tierces personnes: Aucun
Aéronef: Léger
Dégâts au sol: Câble de fibre optique sectionné

Brève description: Lors d'un vol d'inspection de lignes à haute tension, l'hélicoptère est entré en collision avec un câble de fibre optique et l'a sectionné. L'appareil s'est posé sur un terrain avoisinant sans causer d'autres dommages.