



RAPPORTO PRELIMINARE

Il rapporto preliminare contiene un riassunto provvisorio della dinamica dell'incidente, senza pretese di completezza né esame del decorso dello stesso. Il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza annuncia l'apertura di una inchiesta.

Luogo, data, ora: Blenio/TI, 19. settembre 2017, 09.00 LT

Aeromobile

Immatricolazione: HB-ZIH
Tipo: KAMAN AEROSPACE CORPORATION, K-1200
Detentore: Rotex Helicopter AG, Schiffflände 2, 9496 Balzers
Proprietario: Rotex Helicopter AG, Schiffflände 2, 9496 Balzers

Pilota: Cittadino svizzero, anno di nascita 1973

Equipaggio di cabina: -

Passeggeri: -

Volo:

Regole di volo: VFR
Categoria di volo: Volo Commerciale
Luogo di decollo: Blenio/TI
Destinazione: Blenio/TI

Danni:

Equipaggio: Nessuno
Passeggeri: Nessuno
Terzi: Ferito gravemente
Aeromobile: Nessuno
Suolo: Nessuno

Breve descrizione: Durante il trasporto di legname la parte terminale di un tronco d'albero cade a terra e si ribalta nella direzione di un aiutante di volo. Questo viene colpito e gettato a terra.