



## Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls (gefährliche Annäherung) ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

**Ort, Datum und Zeit:** Saanen Flugplatz (LSGK) (BE), 12. Januar 2020, 15:19 LT

### Luftfahrzeug 1

**Immatrikulation:** HB-ZLV  
**Muster:** EUROCOPTER, AS 350 B3  
**Halter:** Heli-TV SA, Aeroporto, 6527 Lodrino  
**Eigentümer:** Heli-TV SA, Aeroporto, 6527 Lodrino

**Flugbesatzung:** 1

### Flug:

**Flugregeln:** Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules – VFR*)  
**Betriebsart:** Kommerziell  
**Startort:** Saanen Flugplatz (LSGK)  
**Ziel:** Saanen Flugplatz (LSGK)

### Luftfahrzeug 2

**Immatrikulation:** HB-ZSE  
**Muster:** EUROCOPTER, AS 350 B3  
**Halter:** Swift Copters SA, Case postale 168, 1215 Genève 15 Aéroport  
**Eigentümer:** Swift Copters SA, Case postale 168, 1215 Genève 15 Aéroport

**Flugbesatzung:** 1

### Flug:

**Flugregeln:** Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules – VFR*)  
**Betriebsart:** Kommerziell  
**Startort:** Genève Aéroport (LSGG)  
**Ziel:** Saanen Flugplatz (LSGK)

**Kurzbeschreibung:** Gefährliche Annäherung zweier Helikopter auf dem Vorfeld des Flugplatzes

Bern, 29. April 2020