Bureau d'enquête

## RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'accident. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

Lieu, date et heure: Vétroz (VS), 16 mars 2024, 13h20 LT

**Aéronef** 

Immatriculation: HB-ZLX

Type: Hélicoptères Guimbal, Cabri G2

**Exploitant :** Chablais Heli Club, route des Placettes 24, 1880 Bex **Propriétaire :** Chablais Heli Club, route des Placettes 24, 1880 Bex

Instructeur: 1
Elève: 1

Vol:

**Règles de vol :** Règles de vol a vue – (*Visual Flight Rules* – VFR)

Type d'exploitation : Vols d'instruction

Lieu de départ : Aéroport de Sion (LSGS)

Destination : Aéroport de Sion (LSGS)

Dommages:

**Equipage:** 1 grièvement blessé, 1 indemne

Passagers: Aucun
Tierces personnes: Aucun

Aéronef : Fortement endommagé

Dégâts au sol : Légers dégâts au sol

Brève description : Pendant l'exécution d'exercices en vol stationnaire, l'hélicoptère ef-

fectue plusieurs tours vers la gauche autour de l'axe de lacet, puis

entre en collision avec le sol et bascule sur le côté.

Berne, le 20 mars 2024