Untersuchungsdienst

Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls (Airprox) ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Girmschbiel in rund 7000 ft AMSL (BE), 19. Januar 2019, 10:34 LT

Luftfahrzeug 1

Immatrikulation: HB-ZAZ

Muster: Airbus Helicopters, EC 130 T2

Halter: Air Zermatt AG, Postfach 177, 3920 Zermatt **Eigentümer:** Air Zermatt AG, Postfach 177, 3920 Zermatt

Pilot: 1
Passagiere: 6

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (Visual Flight Rules – VFR)

Betriebsart: Gewerbsmässig

Startort: Lauterbrunnen Heliport (LSXL)

Ziel: Kleine Scheidegg

Luftfahrzeug 2

Immatrikulation: HB-ZNW

Muster: Bell Helicopter Textron Canada Limited, 407

Halter: Alpinlift Helikopter AG, Baumgarten 3, Postfach 60, 6374 Buochs **Eigentümer:** Alpinlift Helikopter AG, Baumgarten 3, Postfach 60, 6374 Buochs

Pilot: 1
Passagiere: 6

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (Visual Flight Rules – VFR)

Betriebsart: Gewerbsmässig

Startort: Winterflugplatz Blumental (LSWB)

Ziel: Winterflugplatz Lauberhornschulter (LSWL)

Kurzbeschrieb: Gefährliche Annäherung zweier Helikopter auf Kollisionskurs

Bern, 7. Februar 2019

Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST 3003 Bern

Tel.: +41 58 466 33 00, Fax.: +41 58 466 33 01

info@sust.admin.ch www.sust.admin.ch