



RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'accident. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

Lieu, date et heure: Bernex / GE, 30 janvier 2015, env. 12:00 LT

Aéronef:

Immatriculation: N246PR
Type: PA-46-350P
Exploitant: Pas encore connu
Propriétaire: Pas encore connu

Pilote: Citoyen suisse, né en 1956

Passagers: ---

Vol:

Règles de vol: IFR
Catégorie de vol: Privé
Lieu de départ: Genève (LSGG)
Destination: Zwartberg (EBZW)

Domages:

Equipage: Mortellement blessé
Passagers: ---
Tierces personnes: ---
Aéronef: Détruit
Dégâts au sol: Dégâts importants au champ

Brève description: Quelques minutes après le décollage sur la piste 23, l'avion s'écrase dans un champ.