



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des folgenden Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ereignis: Kollision eines Güterzuges mit einem Baufahrzeug
Ereignisart: Kollision Zug mit Hindernis
Ort, Datum und Zeit: Winterthur (ZH), 7. Februar 2017, ca 04:40 Uhr
Reg. Nr.: 2017020701
Verkehrsmittel: Bahn

Beteiligte Unternehmen:

Transportunternehmen: SBB Cargo AG
Infrastrukturunternehmen: SBB AG, Infrastruktur
Weitere Unternehmen: Scheifele AG

Beteiligte Personen:

Lokführer SBB Cargo AG
Baumaschinenführer Scheifele AG

Beteiligte Fahrzeuge:

Lokomotive Re 421 395-5, SBB Cargo AG
11 Güterwagen
Dumper mit Muldenkipper, Scheifele AG

Schäden:

Personen: 1 Toter
Verkehrsmittel: Beschädigung an der Frontseite der Lokomotive. Fünf der elf Güterwagen wurden beschädigt.
Der Dumper mit Muldenkipper erlitt Totalschaden.
Infrastruktur: Eine Weiche, ein Zwergsignal, das Gleis und mehrere Kabelkanäle wurden beschädigt.



Kurzbeschreibung:

Im westlichen Teil des Bahnhofs Winterthur fanden Bauarbeiten neben dem Gleis 9 statt. Ein Dumper fuhr von der Baustelle her über mehrere Betriebsgleise und prallte auf dem Gleis 43 gegen einen in Richtung Zürich fahrenden Güterzug.

Der Fahrer des Dumpers verstarb noch auf der Unfallstelle.

Bern, 8. Februar 2017