



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des folgenden Zwischenfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ereignis	Entgleisung eines Bauzuges
Ereignisart	Entgleisung Zug oder Tram
Ort, Datum, Zeit	Busswil (BE), 25. Mai 2019, ca.15:20 Uhr
Reg.-Nr.	2019052502
Verkehrsmittel	Eisenbahn

Beteiligte Unternehmen

Eisenbahnverkehrsunternehmen	Walo International, Dietikon
Infrastrukturbetreiberin	SBB-Infrastruktur, Bern
Weitere Unternehmen	Scheuchzer, Bussigny Panlog, Emmenbrücke

Beteiligte Personen

Lokführer, Scheuchzer
Lokführer und Begleiter, Panlog
Arbeitsstellenkoordinatoren, diverse Firmen

Beteiligte Fahrzeuge

Diesel Lok Rhino 3, 29 Wagen und Pusal S

Schäden

Personen	Keine.
Verkehrsmittel	Grosser Sachschaden an der Baumaschine Pusal S der Fa. Scheuchzer.
Infrastruktur	Beschädigungen am Perron 1, am Gleis und an der Fahrleitung.

Kurzbeschreibung

Die am Schluss des Bauzuges 33359 (Busswil-Lyss) eingereihte Baumaschine Pusal S entgleiste auf dem Gleis 1 in Busswil.

Bern, 3. Juni 2019