



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des folgenden Zwischenfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ereignis	Zahnradbruch während der Fahrt
Ereignisart	Unregelmässigkeit mit Gefährdung
Ort, Datum, Zeit	Strecke Brünig-Giswil (OW), 6. März 2021, ca. 09:50 Uhr
Reg.-Nr.	2021030602
Verkehrsmittel	Eisenbahn

Beteiligte Unternehmen

Eisenbahnverkehrsunternehmen	Zentralbahn (zb) AG, Stansstad
Infrastrukturbetreiberin	Zentralbahn (zb) AG, Stansstad

Beteiligte Fahrzeuge	Zahnrad- und Adhäsionstriebzug ABeh 150-104
-----------------------------	---

Schäden

Personen	Keine
Verkehrsmittel	Zahnrad komplett zerstört.
Infrastruktur	Zahnstange stark beschädigt.

Kurzbeschreibung	Auf der Strecke zwischen Brünig und Giswil brach ein Zahnrad eines siebenteiligen Zahnrad- und Adhäsionstriebzuges ADLER der Zentralbahn.
-------------------------	---

Bern, 15. März 2021