



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des folgenden Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ereignis	Gelöste Aussenhülle an Tankcontainer
Ereignisart	Unregelmässigkeit mit Gefährdung
Ort, Datum, Zeit	Chiasso (TI), 09. April 2025, 00:06 Uhr
Reg.-Nr.	2025040902
Verkehrsmittel	Eisenbahn
Beteiligte Unternehmen	
Eisenbahnverkehrsunternehmen	SBB Cargo International AG (SBBC Int), Olten
Infrastrukturbetreiberin	SBB Infrastruktur (SBB I),
Weitere Unternehmen	Chemical Express S.r.l. (CEX), Napoli (Italien)
Beteiligte Personen	Lokführer (SBBC Int)
Beteiligte Fahrzeuge	Tankcontainer CEXU 350176-0, Eigentümer Chemical Express, beladen auf dem Tragwagen Sgns 33 53 4557 484-2
Schäden	
Personen	keine
Verkehrsmittel	Tankcontainer beschädigt, ohne Ladegutaustritt
Infrastruktur	Geringer Schaden (ein Kasten mit Schalttasten beschädigt)
Dritte	keine
Kurzbeschreibung	Bei einem von Melzo Scalo (I) nach Chiasso verkehrenden Güterzug (Zug 40030) wurde an einem auf einem Güterwagen verladenen Tankcontainer eine gelöste Aussenhülle festgestellt.

Bern, 28. April 2025